

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 15 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 353283, Краснодарский край, г. Горячий Ключ ст. Судальская, ул. Ленина, 26 Тел.: 8(88159) 3-28-80 Р/сч. 40701810900004000002 ОГРН 1022301066578 ИНН 2305020100 ОКПО 57538738 КПП 230503000 № <u>100</u> от <u>12.04.2021г.</u> На № <u>_____</u> от <u>_____</u>	
---	--

Главному государственному инспектору по пожарному надзору г. Горячий Ключ, начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Горячий Ключ УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковнику внутренней службы А.А.Кераси

Информация

о принятых мерах, направленных на устранение и недопущение нарушений требований пожарной безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №15 муниципального образования город Горячий Ключ

В целях устранения нарушений, направленных на устранение и недопущение нарушений требований пожарной безопасности в учреждении была, проведена следующая работа:

1.

Наименование нарушения	Проделанная работа
Отсутствуют указатели направления движения к источникам пожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью.	установлены указатели направления движения к источнику противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью;
Не представлена декларация пожарной безопасности	разработана и утверждена декларация пожарной безопасности 26.04.2021 г. Регистрационный №03-409-800-ГО-00188 (копия прилагается)
Не обеспечено наличие механизмов и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также уплотнений в притворах (лестничные клетки)	обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей и уплотнений в притворах
Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предварительными	Произведен демонтаж светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), установлены новые. В настоящий момент не допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
В помещении продовольственного склада допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции	в помещении продовольственного склада устранено нарушение и не допускается эксплуатация электропровода с нарушениями изоляции;
Помещение пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	В управление образования предоставлено согласование на согласование на финансирование работ с г. Горячий Ключ

Входящий № <u>111</u>	Листов <u>1</u>
« <u>12</u> » <u>08</u> <u>2021</u> г.	осн. <u>прил.</u>
« <u>12</u> » <u>08</u> <u>2021</u> г.	
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

ции	Чердаки зданий и сооружений не защищены системой противопожарной сигнализации	ООО «Пожстройсервис» на изготовления проекта по замене кабельных линий системы противопожарной защиты на огнестойкие кабеля с медными жилами, не распространяющими горение, а также оборудование помещения пищеблока автоматической установкой пожарной сигнализации и оборудование чердака здания
	Лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности	сотрудники учреждения прошли обучение мерам пожарной безопасности (копии прилагаются)
	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшийся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	В управление образования предоставлен для согласования на финансирование договор с ООО «Пожстройсервис» на изготовления проекта по замене кабельных линий системы противопожарной защиты на огнестойкие кабеля с медными жилами, не распространяющими горение, а также оборудование помещения пищеблока автоматической установкой пожарной сигнализации и оборудование чердака здания, а также заделки негорючими материалами отверстия.
	Под лестничным маршем (входная группа) допускается размещение кладовой	под лестничными маршрутами не допускается размещение кладовой, (фото прилагается),
	Дверь эвакуационного выхода, расположенного на пути эвакуации в помещении пищеблока, открывается не по направлению выхода из здания	Установка данной двери, с открыванием не по направлению выхода из здания, предусмотрена проектом здания. В настоящее время ведется составление локально-сметного расчета для проведения капитального ремонта помещения пищеблока, где одним из пунктов стоит замена эвакуационной двери на металлическую дверь с открыванием по направлению выхода из здания.
	Не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории учреждения	Обеспечивается исправность наружного водопровода противопожарного водоснабжения, находящихся на территории учреждения (копия Акта прилагается)
	Не обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования.	В управление образования предоставлен для согласования на финансирование договор с ООО «Пожстройсервис» на обработку конструкций чердачных помещений.
	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и ручной электрический фонарик

из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

2. К дисциплинарной ответственности привлечен заведующий хозяйством МБДОУ д/с №15 Беккер Людмила Николаевна, ответственная за соблюдение требований пожарной безопасности (копия приказа прилагается).

И. о. заведующего МБДОУ д/с №15

Т.А.Горкунова

